

Protokol č.: 61148 – 05 – TÜV UVMV
Metodika: EHK 34.02
Výrobce/objednatel zkoušky: ELO+ s.r.o. Písek / Petr Sláma, Škorna 1199, Vodňany
Zkoušený výrobek: Sonda IBR-S43 namontovaná v nádrži DAF LF

1/3

prot6c_neakred04.v08

61148-05.doc

PROTOKOL
č. 61148 – 05 – TÜV UVMV

o zkoušce podle
EHK 34.02

**Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí
požáru**

Metodika: EHK 34

ze dne
01.07.1975

včetně změn až po
změnu: EHK 34.02

ze dne
12.08.2004

Určení: Protokol o zkoušce

I. Technické údaje

- 1.1. Objednatel zkoušky: Petr Sláma
Škorna 1199
380 01 Vodňany – Česká republika
- 1.2. Výrobce: ELO+ s.r.o.
Nádražní 2234
397 01 Písek – Česká republika
2. Zkoušený výrobek: Palivová nádrž pro nákladní vozidlo DAF LF
serie se sondou IBR-S43.
Materiál: ocel
Objem: 120 dm³
Palivo: nafta
3. Druh zkoušky: Hydraulická zkouška podle odstavce 6.1
části I předpisu EHK 34.02

Protokol č.:	61148 – 05 – TÜV UVMV
Metodika:	EHK 34.02
Výrobce/objednatel zkoušky:	ELO+ s.r.o. Písek / Petr Sláma, ŠKORNA 1199, Vodňany
Zkoušený výrobek:	Sonda IBR-S43 namontovaná v nádrži DAF LF 2/3



II. Zkušební protokol

1. Zkušební podmínky

- 1.1. Předmět zkoušky: Palivová nádrž pro nákladní vozidlo DAF LF serie se sondou IBR-S43 o objemu 120l , vyrobená z oceli, číslo vzorku 61-05-104. Hrdlo nádrže je zaslepeno.
- 1.2. Způsob provedení zkoušky: Zkoušky palivové nádrže podle odst. 6.1, části I, předpisu: „Hydraulická zkouška“. Nádrž byla naplněna do svého jmenovitého objemu vodou. Poté byla natlakována na 33 kPa a tento tlak byl udržován po dobu 60 s.
- 1.3. Měřicí a zkušební zařízení: - tlakoměr kontrolní
- stopky
- 1.5. Zkušební dráha nebo místo měření: Zkušebna TÜV UVMV, s.r.o., pracoviště Úhelnice.

2. Výsledky zkoušky

Následující číslování odpovídá části I předpisu EHK 34.02

5.2 Nádrže byly podrobeny zkoušce dle odst. 6.1, zkušební tlak 33 kPa

6. Zkoušky

6.1. Hydraulická zkouška

V průběhu zkoušky nedošlo k úniku náplně ani k destrukci nádrže.

TÜV UVMV s.r.o.

Protokol č.:	61148 – 05 – TÜV UVMV
Metodika:	EHK 34.02
Výrobce/objednatel zkoušky:	ELO+ s.r.o. Písek / Petr Sláma, ŠKORNA 1199, Vodňany
Zkoušený výrobek:	Sonda IBR-S43 namontovaná v nádrži DAF LF 3/3



3. Datum dodání vzorku: 21.10.2005

4. Datum zkoušky: 01.11.2005

III. Přílohy

Příloha č. 1: Vybrané fotografie 1 strana

Výše popsané výsledky byly změřeny/zjištěny zkušební laboratoří TÜV UVMV s.r.o. a vztahují se pouze na zkoušené položky.

Měřicí a zkušební zařízení, zkušební dráha i místo měření splňují požadavky příslušné legislativy.

Tento protokol se v žádném případě nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak než celý.

IV. Závěrečné zhodnocení

Zkoušený vzorek

vyhovuje

požadavkům metodiky

EHK 34.02, část I, odst. 5.2, a 6.1


Vzorek vyhovuje také směrnici č. 71/221/EHS, příloha I, odst. 5.2, a 6.1 ve znění směrnice č. 2000/8/ES

Tento protokol obsahuje strany 1 až 3

a

1 stranu příloh celkem


Ing. Dan Valenta
vypracoval


Ing. Jiří Socha, Ph.D.
vedoucí divize

Úhelnice, dne 14.11.2005

TÜV UVMV s.r.o.

Protokol č.:	61148 – 05 – TÜV UVMV
Metodika:	EHK 34.02
Výrobce/objednatel zkoušky:	ELO+ s.r.o. Písek / Petr Sláma, ŠKORNA 1199, Vodňany
Zkoušený výrobek:	Sonda IBR-S43 namontovaná v nádrži DAF LF



Příloha č. 1: Vybrané fotografie

